



## **Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине**



Следователем следственного отдела по городу Карабулак следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, днем 21 мая 2022 года, водители ООО «Планета посуды», осуществлявшие доставку груза на служебном грузовом автомобиле марки «DAF», остановились по улице Джабагиева г. Карабулак под высоковольтными линиями электропередач высотой 4 метра 20 см., где один из них, 33-летний житель Ставропольского края, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами (лицом) филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» Карабулакский РЭС, которые согласно правилам устройства электроустановок, утвержденных



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Ингушетия

---

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08 июля 2002 г. за №204, обязаны были в населенных местностях обеспечивать установленные габариты провода над землей для воздушных линий напряжением 6-10 кВ. не менее 7 метров, получил разряд электрического тока, от которого скончался при доставлении в лечебное учреждение.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных в нем лиц (лица). Расследование продолжается.

23 Июня 2022

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1700245>